



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/09/2020

Nº. Documento:- VCSBC 90088

Local do evento:- Rua Santarém, 35 - Bairro Cooperativa

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê roxo (tabebuia heptaphylla), medindo 6,00m X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio publicoem grandes proporções.Portanto somos favoráveis a remoção passeio estreito.

***Estado Fitossanitário:- (regular)***

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio ► ( x ) < 1,60 mts. ( ) > 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a Remoção**

*Odair Maciel*  
Matr. 3932-9  
SU.302

*Joabe de Melo da Silva*  
-Engº Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

***EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS***

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replante de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécime(s) Replanta(s):**-.....Quantidade.....

***SU.302...../...../.....:-Responsável.....Matr.....***