



Vistoria técnica- 25/07/2024

Documento: MO.010478/2024-55 Interessado: "SU-01 Divisão de Defesa Civil"

Local do evento: Rua do Oleoduto, 11 Bairro: Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Figueira (*Ficus Benjamina*), medindo 10,0 m X CAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções, oferecendo risco iminente de queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime pois não há espaço técnico para replantio.

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

() Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo