



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoriado em: 25/04/2023

Nº. Documento: MO.010776/2023-00 - EMEB Graciliano Ramos

Local do evento: Rua João D'Ângelo, 71 - Bairro Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores Sendo 01 da espécie Taipá (Alchornea glandulosa), medindo 5,00 metros de altura DAP 0,30 metros, 01 da espécie Pau viola (Cythalexillum myrianthum), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,40 metros, espécimes com estado fitossanitário regular porém foram plantadas sem critérios técnicos próximos a mureta e parede da unidade. Informamos ainda que os mesmos estão impedindo a instalação de cobertura na área. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

LADO INTERNO

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação
Departamento de Apoio à Educação – SE-2
Divisão de Manutenção e Suporte ao Escolar – SE-23

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

