



Vistoria técnica: 11/04/2023

Documento: MO. 015385/2023-77 – Interessado- “ Divisão de Defesa Civil ”

Local do evento: Av. Bispo César Dacorso Filho, 691 - Vila Angelina -Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores , sendo 02(duas) da espécie uva japonesa, (**Housenia Dulcis**), e 01 (uma) da espécie figueira (**Ficus spp**)medindo aproximadamente 9,00 m, X DAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido , porém com raízes obstruindo rede de águas pluviais , danificando guias e sarjetas também o leito carroçável e galhos na parte superior do imóvel. Portanto somos favoráveis a **substituição** dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- (x) Sim () Não - ...-passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção:/...../.....

Replantio:/...../.....Espécie :

Avaliação técnica :

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo

Martin@11/04/2024