



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/05/2022

Nº. Documento: MO.015555/2021-55

Local do evento: Rua Alcides de Almeida, 11 - B. Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), medindo 9,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e galhos causando transtornos constantemente com a rede elétrica. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem
- Outros:
- Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: lei 4661/1998 artigo 60
- Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano:  Sim BUEIRO     Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a remoção**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....