



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 07/05/2025

Documento: MO.023653/2025-11

Local do evento: Rua Caçapava 149/145 – Bairro Baeta Neves

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*) medindo 10,0m X DAP 0,60cm, estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio e interferindo na fiação. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.*

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins