



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
Secretaria de Serviços Urbanos  
Departamento de Parques e Jardins – SU-3

**Vistoria técnica 07/05/2025**

**Documento: MO.023951/2025-66**

**Local do evento: Rua 1º de Maio 232 – Bairro Baeta Neves**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Ameixa amarela (*Eriobotrya japônica*) medindo 5,0m X DAP 0,10cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins