



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 06/05/25

Documento: MO 025286/2025-22

Local do evento: Rua Francisco Visentainer,804-(VICássia)-Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Schefflera (Bossai) medindo 6,0m X DAP 0,20m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins