



Vistoria técnica- 27/05/2024

Documento: MO.026077/2024-99 Interessado: "SU-302 - Seção de Manut. De Praças e Jardins"

Local do evento: Rua Frei Gaspar, 631 Bairro: Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da Espécie *Tipuana (Tipuana tipu)*, medindo 8,0 m, X CAP 0,45 m, suas raízes em grande proporção estão danificando o passeio público, e interferindo no sistema pluvial do estabelecimento, a mesma apresenta grau de inclinação em direção a rua onde há grande fluxo de veículos e pedestres . Portanto, somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : ( ) Sim (X) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim ( ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos  
Matr. 46097-4  
SU.302

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo as Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo