



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 19/05/2025

Documento: MO.027620/2025-00

Local do evento: Rua João Luiz Bonini 26 – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*) medindo 14,0m X DAP 0,80cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. pois a raiz da arvore está danificando o imóvel do munícipe chegando até a parede da casa quebrando o piso do imóvel rachando as paredes. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins