



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 29/08/2022

Nº. Documento: MO.009299/2022-55

Local do evento: Rua Jandir Carvalho Lanes, 263 - EMEB Odemir Furlan – Bairro Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Tapiá (Crateva tapia), medindo 7,00m de alt. DAP 0,30 metros,, 01 Pinheiro (Pinus ellioti), medindo + de 10,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular porém encontram-se localizados em talude com as raízes expostas comprometendo os encanamentos, espécimes com risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção (02), assim como a poda de galhos nos demais Pinheiros existentes na unidade. (rebaixamento de copa).

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percida Risco de queda Entrada de garagem

Outros: prejudicando encanamentos

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

AJARDINAMENTO INTERNO

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção (02) e

Poda de galhos

Odair Maciel

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Matr. 3932-9

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

