



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/06/2025

**Documento:** MO.035437/2025-66

**Local do evento:** Rua Vereda das Acácias X Rua Antônio Favari 50/70 **Bairro:** Alvarenga

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie Brinco de Índio (*Cojoba arborea*) medindo 15,0m X DAP 0,80cm estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois suas raízes estão com cupim inclinada podendo cair qualquer momento pois estar totalmente podre. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins