



Vistoria técnica 16/10/2024

Documento: MO.038799/2024-11

Local do evento: Rua Alcides de Almeida, 96 - **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 10,0m X DAP 0,65m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando passeio público gravemente e próximo da fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.



(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo