



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria: 22/11/2023

Nº. Documento: MO.053965/2023-33

Local do evento: Rua Bela Vista, 308 - Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pau ferro (Caesalpinia ferrea), medindo + de 10,00 metros de alt. DAP 0,60 metros, estado fitossanitário comprometido lesões aparente devido a ação de agentes entomológicos, galhos causando transtornos com a rede elétrica constantemente, raízes danificando passeio público em grandes proporções. Obs: árvore com grande grau de inclinação. Portanto Somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM     Percida     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 4974/2001

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim     Não    Largura passeio ►  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade:  Sim     Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**

Matr. 3932-9

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada: espécie(s):**.....Quantidade.....