



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/11/2023

Nº. Documento: MO.054822/2023-77 - GSE

Local do evento: Rua Campinas, 70 - EMEB Cecilia Meireles - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia peltophoroides*), medindo 9,00 metros de alt. DAP 0,45 metros, outra medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com lesões aparentes próximo a base e suas raízes estão danificando passeio publico e muro da unidade. Portanto somos favoráveis a substituição dos 02 espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual: Poste/Bueiro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Odair Maciel

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

Matr. 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

