



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 25/03/2025

Documento: MO 055500/2024-44

Local do evento: Rua Benedito Conrado Filho 557 - Lado Oposto atrás da banca de jornal

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (**Legustine**) medindo 9,0m X DAP0,045 cm medindo 09,0m Da p0,25 cm estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. A árvore se encontra no ajardinamento da escola. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins