



Vistoriado em: 23/09/2021

Documento:- SB. 019908/2021-23

Local do evento:- Rua Martini , 34 -38 -Bairro – Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira , (**Ficus Benjamina**), medindo 4,50 m, X CAP 0,30 m, estado fitossanitário regular ,porém com raízes danificando o passeio e piso interno do imóvel . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(X) Grau Grave EM

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .


Rede elétrica : () Sim (x) Não

Largura passeio ► (x) < 1,60mts. () > 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Qual: Rachaduras na parte interna .

Relatório Fotográfico



Execução dos Serviços

Remoção de Árvore:/...../.....

Vistoria técnica :

Autorizo: Remoção

Antonio Martins
SU 302
Matr. 12354-2

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo

Martins@23/09/2021