



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/06/2021

Nº. Documento: SB-028820/2021-55

Local do evento: Rua Cristiano Angeli, 1169 - Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê roxo (tabebuia heptaphylla) medindo 10,00m de altura, DAP 0,50m, estado fitossanitário regular. Porém encontram-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e foi constatado a presença de agentes entomológicos (cupins de solo).

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição


Jeabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Cristiano Angeli, 1169 - Bairro Assunção