



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 16/07/2025

**Documento:** SB.037993/2025-56

**Local do evento:** Avenida Álvaro Guimarães ,3001 -Bairro: Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo aproximadamente 09,0m X DAP 0,70m árvore encontra-se em estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio Público, árvore está com furos no tronco feitos pelos cupins e os galhos estão totalmente em cima do muro e da garagem do vizinho .Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda(x) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998.( ) Boca de Bueiro (x) Poste de energia

Rede elétrica:(x) Sim ( ) Não - Passeio▶ ( )< que 1,60 m(x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( )Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins