



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/12/2017

Nº. Documento: PASB 45466/2013-71

Local do evento: Av. Senador Ricardo Batista, 107 – Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana Tipu), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,45, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grandes proporções. Poda de raízes poderá ocasionar a sua queda.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: (X) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não Largura passeio ► () Menor que 1,60m. (X) Maior que 1,60m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel

Matr. 32399

JRc

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



Fotos 1 a 3 – Av. Senador Ricardo Batista, 107 – Assunção – Subst. – PASB 45466-2013-71