



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 19/05/2025

**Documento:** SB. 047812/2025-11

**Local do evento:** Rua Itaperuna 37– **Bairro** Cooperativa

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 04,0m X DAP 0,25cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio porém árvore se encontra inclinada. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: ( ) Sim (X) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins