



Vistoria técnica: 23/05/2023

Documento: SB. 059152/2023-37 – Interessado- “ INEIS BENTO DE OLIVEIRA ”

Local do evento: Av. Bispo César D`acorso Filho, 473- com Valentim Bitolo -Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie ipê rosa, (*Handroanthus hepitaphyllus*), medindo aproximadamente 6,00 m, X CAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes obstruindo rede de águas pluviais, danificando guias e sarjetas também o leito carroçável e galhos na parte superior do imóvel e outro está perecido. Portanto somos favoráveis a **substituição** dos espécimes.

)
(X) Grau Grave EM (X) Perecidas (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- (x) Sim () Não - ...-passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Replanto:/...../..... Espécie :

Avaliação técnica :

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo

Martin@23/05/2023