



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/07/2025

**Documento:** SB.071483/2025-83

**Local do evento:** Rua: Jaú, 111-Bairro: Baeta Neves

### **Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie Ipê-Roxo ( Handroanthus Impetiginosus ) medindo aproximadamente 12,0m X DAP 0,80m , árvore está com raízes rachando o passeio ,o muro e o piso do imóvel além de seu tronco está cheio de buracos causadas pelo cupins . Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998.( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica:(x) Sim ( ) Não - Passeio▶ ( ) < que 1,60 m(x )> que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins