



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:05/07/2022

Nº. Documento: SB.0078893/2022-26

Local do evento: Rua Dom Luis, 415 - Alameda Teresa Cristina - Rua Dom Paulo Mariano –
Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, da espécie Pau ferro (**Caesalpinia férrea**), medindo 10,00 metros de altura DAP 0,50 metros, 01 da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 8 metros de altura DAP 0,40 metros, 02 da espécie Ficus (Ficus benjamina), 01 da espécie alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros cada, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão causando infiltração no sub solo do condomínio, além de estarem danificando passeio público, encanamentos, bueiro caixa de incêndio e caixa de esgoto. Obs: poda de raízes já não soluciona. Portanto somos favoráveis a remoção de 01 proximo ao bueiro e substituição nos demais.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: causando infiltração no sub solo do condomínio lei municipal 6370/2014 – lei 4661/1998

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não - Qual ? Bueiro

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap.Maciel
Matr. 3932-9

Autorizamos a remoção(01)
Substituição (04)

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....