



Vistoriado em: 14/09/2021

**Laudo Técnico:**

**Documento:-** – SB . 083373/2024-52

**Local do evento:-** Rua Sen Cesar Vergueiro, 40 ao 80 lado oposto, - Bairro – Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 árvores da espécie figueira , (*Ficus Spp*), medindo aproximadamente 13,00 m de alt. X DAP 1,20 m, estado fitossanitário regular, porém as mesmas estão com o galhos sobre os imóveis e rede primária e raízes danificando o passeio em grande proporção interferindo na locomoção dos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Obs: **Oficiar a ENEL**

**Estado Fitossanitário:-** regular

( X ) Grau Grave EM            (X) Risco de queda

( x ) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não - Largura passeio ► ( ) < que 1,60 m.   ( X ) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim   ( X ) Não

**Relatório Fotográfico:**



**Execução dos Serviços**

**Remoção:** ...../...../.....

**Replanteio:** ...../...../.....Espécie .....

**Vistoria Técnica :**

Antonio Martins  
12354-2  
SU. 302

**Autorizo : Substituição**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção-Su.3  
Engº Agrônomo