



Vistoria técnica 13/09/2024

Documento: SB.109646/2024-26

Local do evento: Rua Padre José Leite Penteadado, 132 - **Bairro** Assunção

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê (*Handroanthus*) medindo aproximadamente 7,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas e danificando o passeio público em grandes proporções. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( ) risco de queda

( X ) Danificando passeio

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo