



Data da Vistoria: 09/11/2021

Documento:- SB.115718/2021-71

Local do evento:- Rua Silva Bueno, 295 - Bairro - Jordanopolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de uma (01) árvore da espécie Pau ferro (*Caesalpinia Ferrea*) medindo 7,00m, X CAP 1,90 m, com raízes danificando o passeio , muro do imóvel e paredes em grande proporção e interferindo na acessibilidade dos usuários . Portanto somos favoráveis a substituição do espécime, tendo em vista que devido seu porte avantajado tornou se incompatível para o local.

***Este documento substitui os anteriores OF. 584/2016 e SBCLimpeza 98722

Obs:-A ENEL já rebaixou a copa da árvore em questão

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Entrada de garagem

Lado Fiação: (X) Sim () Não - passeio ► () < que 1,60 m (x) que 1,60 m

Relatório Fotográfico



Execução dos Serviços

Remoção:-...../...../.....

Replante:-...../...../..... Espécie:-.....

Vistoria técnica :

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizo:- substituição

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção – SU .3