



Data da vistoria:- 29/09/2022

Laudo Técnico:

Documento:- SB. 118384/2021-99

Local do evento:- Rua Sacramento, 71 -75 - Bairro – Rudge Ramos .

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana, (*Tipuana tipu*) medindo 9,00 m, X DAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma esta com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos e com **risco de queda**, raízes danificando o passeio e piso do imóvel. Portanto somos favoráveis a **substituição** dos espécimes.

Obs:-

*** Estado Fitossanitário:- (contaminado)

Grau Grave EM Risco de queda

Outros:- LM. 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- Sim Não_passeio ► < que 1,60 m. > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Relatório Fotográfico



Vistoria técnica :

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo