



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/04/2021

Nº. Documento: SB 019332/2021-33

Local do evento: Rua José Coppini, 149 - Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP0 40m, estado fitossanitário regular, porém, encontra-se com as raízes danificando encanamentos e passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM( ) Pericidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( x ) Com grandes lesões aparentes ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros:Lm. 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoriado por:

Odair Apº Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):**Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....