



Vistoria técnica : 19/12/2023

Documento: SB. 132783/2023- 74 – Interessado : “ MARLI APARECIDA DA SILVA. ”

Local do evento: Rua Profº Sebastião Farias de Queiroz,164 – Bairro Jordanópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local, informamos tratar se de (01) uma árvore da família amoreira , (**Morus nigra**) , medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público, rachaduras no muro do imóvel , parte superior do caule apodrecido oferecendo risco iminente de queda . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda


() Outros:- Lei 6370/2014

Rede elétrica:- () Sim (X) Não passeio ► (X) < 1,60 m. () > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual:- **Rachaduras no muro**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica

Antônio Martins
Matr.12354-2
SU – 302

Autorizamos a remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU-3