



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS

Vistoria técnica:- 12/ 04/2019

Nº. Documento:- IN 121/2019 Vereador Pastor Zezinho

Local do evento: Rua Ouro Fino, 117 - 119 – Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Figueira (Ficus Benjamina)**, medindo 6,50m de alt. X DAP 0,40 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- (x) Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem
- (X) Outros: Raízes danificando o passeio
- () Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.
- () Outros:
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Rede elétrica: - (X) Sim () Não Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual:

Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2

Autorizamos as substituição
Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3

Execução dos serviços.

Aguardando pagamento (GAM)...../...../.....

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em...../...../.....

A.Martins

Destocador:.....Passado em...../...../..... Executado em...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em...../...../..... Executado em...../...../.....

SU . 302...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....




Foto 1:- Rua Ouro Fino, 117 – 119 – Rudge Ramos – subst. Grave EM – Ind. 121 – 2019 – Ver. zezinho

Trata se de 01 árvore da espécie figueira com raízes danificando o passeio e piso do imóvel.

A.Martins-SU.302-11-04-2019