

Nº. Documento: PA/SB 38118/2015-91

Local do evento: Rua Quinze de Agosto, 126 - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Lucidum*), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,30m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes danificando o passeio em grandes proporções, prejudicando o acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM: () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

(x) Autorizamos a substituição

(

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção

Jrc -R

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P- Grandes Proporções – M.P – Média Proporções – P.P: Pequenas proporções.)



Fotos 1 a 4 – Rua Quinze de Agosto, 126 – Centro – Subst.