



Vistoria técnica 04/09/2024

Documento: SB.083031/2024-55

Local do evento: Rua Venceslau Pereira de Souza, 140 - **Bairro Cooperativa**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 10 árvores, sendo 5 da espécie Ficus (Ficus benjamina), 2 alfeneiros do japão (Ligustrum Japonicum), 2 Amoreiras (Morus Moraceae) e 1 abacateiro (Persea americana); todas medindo aproximadamente 7,0m X DAP 0,50m, com estado entomológico comprometido, suas raízes em grande proporção estão danificando o passeio público e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto, somos favoráveis à substituição dos espécimes.


Grau Grave EM Risco de queda

Outros:-

Rede elétrica: Sim Não - Passeio ► < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3