Vistoria técnica 29/04/2025

Documento: ***MO.023270/2025-00***

Local do evento: *Rua Bela Vista 364–* ***Bairro*** *Centro*

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) medindo 12,0m X DAP 0,60cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio e interferindo na fiação portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.
() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre
() LM 4661 –art. 60 -1998
Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica: ***Autorizado: Substituição***

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins