



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS  
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

**Laudo Técnico:**

Documento: ~~M0~~.005174/2023-77

Local do evento:- Av. Imperador Pedro II, 1398

- Bairro Nova Petrópolis

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,50 metros de alt. DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém com as raízes danificando o piso do imóvel e passeio público em grandes proporções interferindo na acessibilidade dos usuários . Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

( x ) Grau Grave ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: .Lei 6370/2014

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não Passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Vistoria técnica:

*Odair Aparecido Maciel*  
Matr.3932-9  
SU.302  
Agrônomo

*Autorizamos a substituição*  
*João de Melo da Silva*  
Assessor de Direção – SU.3  
Engº

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção :-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

SU:-302:- ...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....



Av. Imperador Pedro II, 1398 - Bairro Nova Petrópolis