



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 26/03/2025

Documento: MO.017303/2025-99

Local do evento: Rua Martin Luther King Júnior, 117 – Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa) todas medindo 9,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave EM (x) Danificando passeio (x) Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins