



Vistoria técnica 06/09/2024

Documento: MO 041905/2024-22

Local do evento: Rua Giacomino Marchioni, 233 - **Bairro** Baeta Neves

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *alfeneiro-do-japão* (*Ligustrum Japonicum*) medindo 7,0m X DAP 0,30m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas e galhos sobre a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave (X) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : (X) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3