

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/11/2022

Nº. Documento: OFICIO 0431/2022 Vereador Joilson Santos

Local do evento: Rua Valentim Dal Checo, 53 - B. Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros cada, estado fitossanitário comprometido devido a ação de agentes entomológicos. Informamos ainda que os espécimes em questão encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM  Perecidas  Risco de queda  Entrada de garagem

Outros: Lei 6370/2014

Grau Grave:  Com grandes lesões  Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:  Mediana lesões aparentes  Raízes danificando passeio M.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:  Pequenas Lesões aparentes  Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não Largura passeio:  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Interferência Trânsito -- Visibilidade:  Sim  Não

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorização substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS



Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Mora's  
T



Rua Valentin Dal Checo, 53 - Bairro Alves Dias