



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/11/2022

Nº. Documento: OFICIO 0431/2022 Vereador Joilson Santos

Local do evento: Rua Valentim Dal Checo, 53 - B. Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros cada, estado fitossanitário comprometido devido a ação de agentes entomológicos. Informamos ainda que os espécimes em questão encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não


Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição


Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

Destacar

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../..... *04/05/2023*

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

*Falta
1 (Uma)*

São Bernardo do Campo, State of São Paulo

Google Street View

Jan 2022

See more dates




Image capture: Jan 2022 © 2023 Google

← Rua Valentin Dal Checo, 53 - Vila ...

All

Street View & 360°

