



Data da vistoria : 08/07/2022

Documento: SB.083592/2022-35 – Solicitante: “Maria Saveljevas Rodrigues”

Local do evento: Rua Dráusio, 538 com Casper Libero, 1372 – Bairro Paulicéia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,70m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o muro do imóvel. Poda de raízes oferecerá risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes conforme lei municipal 4661/1998- artº 60

Estado Fitossanitário:- (regular)

( X ) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( ) Outros:

Rede elétrica: ( ) Sim ( X ) Não <> passeio ► ( ) <que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m.

*Relatório fotográfico*



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:...../...../.....

Replanteio :...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizado: - substituição

Antonio Martins  
SU.302  
Matr. 12354-2

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção