



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU. 302 - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302saobernardo.sp.gov.br

Vistoria em:- 20/05/2021

Documento:- CI: 115/2021

Local do evento:- Rua Jose Monteiro de Brito Netto – 94– Vila Euclides

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**) sendo a mesma medindo 11,50 m de alt. X DAP 0,70, estado fitossanitário comprometido; Raízes expostas empurrando o Muro, e podre na Raiz. Portanto somos favoráveis a substituição*

Estado Fitossanitário:- (comprometidor)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda

(x) Outros: LM . 4661 – artº 60 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- (x) Sim () Não <<<<>>>Passeio ► () < 1,60 m (x) > 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Vistoria técnica:

Autorizado a Substituição

James Almeida
SU.302
Matr. 46101-9

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Programação dos serviços.

Remoção:-<<<<>>>> Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-<<<>>>>.Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos:-<<<<>>>>Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio :-<<<>>>> Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....

