



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 11/04/2017

Nº. Documento: OF. 127/2017 - CI 498/2017 Ver. Reginaldo Burguês

Local do evento: Rua João XXIII, 125 – Alves dias.

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lcidum*), medindo 8.00m. X DAP 0,45m, estado fitossanitário regular, porém suas as raízes estão danificando o passeio e impedindo a abertura do portão.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoriado por:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3930-1-2

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Arvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....





Fotos 1 a 2 – Rua João XXIII, 125 – Alves Dias – Subst. – OF 127-2017 - Burguês