



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/04/2023

Nº. Documento:- SB.042920/2023-30

Local do evento:- Rua Príncipe Humberto, 651 - B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 8,00m de alt. 0,40m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com grande grau de inclinação no tronco e copas. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: grande grau de inclinação
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Rede elétrica:- Sim Não Largura passeio maior de 1,60 mts. menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: POSTE

Autorizamos a remoção

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel
Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....-Responsável:-.....Matr:-.....