



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/08/2017

Nº. Documento: VCSBC 37822

Local do evento: Rua Jacquey, 249 – Rudge Ramos

Laudo Técnico

Em vistoria ao local, informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana Tipu), medindo 7,50m de alt. X DAP 0,70m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio, muro do imóvel e galhos na rede primária, devido ao diâmetro avantajado, dificulta a passagem de pedestre. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Autorizamos a remoção

Engenheiro Agrônomo
Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção SU3

Vistoria Técnica
Antonio Martins
Matr: 12354-2

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s): Quantidade.....



Vistoria em: 10/08/2017

Laudo Fotográfico



Foto -1 a 2 :- Rua Jacquy, 249 – Bairro Rudge Ramos - Remoção