



Data da vistoria : 06/06/2022

Documento: VCSBC -31907

Local do evento: Rua Alípio Corrêa Neto, 307 – Planalto.

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Jacaranda (Jacaranda mimosefolia)*, medindo 9,00m, X DAP 0,20m, estado fitossanitário contaminado pela ação de agentes entomológicos, porém com alto grau de inclinação, galhos na rede primária, raízes danificando a tubulação de águas pluviais dos imóveis.

Obs. A Enel já executou o serviço.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Risco de queda (x) Raízes danificando passeio em G.P.

Lado Fiação: (x) Sim () Não <>Passeio: () <que 1,60m. (X) >que 1,60m.

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção :/...../.....

Replanteio :-/...../..... Espécie:-.....

Autorizo: substituição

Avaliação técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto –SU.3

Martin@06/06/2022