





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 22/08/2019

Nº. Documento: VCSBC 81647

Local do evento: Rua Santiago, 1035 Com Rua Inacio Pedó, 521 B. Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie tipuana (tipuana tipu), **medindo** + de 10,00m, X DAP 0,65,m estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, tronco com inclinação e foi constatado a presença de agentes entomológicos (cupim de solo). Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não - Qual ?

Vistoriado por :

**Autorizamos a substituição**

**Odair Ap.Maciél**

**Mtr.3932-9**

**Joabe de Melo da Silva**

Engenheiro agrônomo

**Assessor de Direção**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....