



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/05/2023

Nº. Documento: Ofício: 157/2023 - Vereador Almir do Gás

Local do evento: Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 2955 - Bairro Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo + de 7,00 metros de altura DAP 0,40 metros cada, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos, informamos ainda que as mesmas encontram com grande grau de inclinação na copa por conta de constantes podas executadas pela Enel e suas raízes danificaram passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: (x) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica.

Odair (Ap. Maciel)

Autorizamos a substituição

Engenheiro Agrônomo

Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção SU.3

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Almir