

Nº. Documento: SBCLIMPEZA 47387617 - ZUP 16433

Local do evento: Rua Padre Tarcisio Zanoti, 217 – Ref. Trav. Da Rua Papa Paulo VI – Bairro – Santa Terezinha.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00m, X DAP 0,30m, cada, estado fitossanitário regular, Não foi constata risco eminente de queda, porém as raízes estão danificando passeio público em grandes proporções. OBS: Árvores encostadas em grades.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.
- () Outros: Ação de agentes entomológicos.
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim () Não

Qual:

Autorizamos a remoção sem replantio.

Daniel Serafim Bueno

Chefe

JRS

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)






Foto 1 a 4 – Rua Padre Tarcisio Zanoti, 217 – Remoção – SBC 47387617