



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em:- 21/01/2020

Documento:- Of. 879/2020 – Ver. Ary

Local do evento:- Rua Almerina Cemoline Rebulci, 213 - Bairro Pauliceia.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do Japão(*Ligustrum Japonicum*), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,58 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com a parte superior do caule apodrecido, interferindo na acessibilidade. Portanto somos favoráveis substituição do espécime.

***Obs:- ☹

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Perecida Risco de queda Entrada de garagem

Outros: LM . 4661 – artº 60

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Rede elétrica:- Sim Não passeio ► < 1,60 m. > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Autorizo a substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo



Execução dos serviços.

Remoção :-....._Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replante(s):-....._Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Responsável:-.....Matr:-.....

A. Martins

