



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/09/2022

Nº. Documento: MO. 021306/2022-99

Local do evento: Rua Atibaia, 610 - 640 – Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), com + de 10 metros de altura DAP 0,60 metros , estado fitossanitário regular. Porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, abalando estrutura do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual: Muro

Interferência Trânsito - Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel

Matr. 393234

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção

